

Dott. Ing. Daniele LAPI

via P.Nenni n°13, Sieci Pontassieve (FI) tel. e fax 055/8328513

Il Progettista

- Ing. Daniele Lapi



Il R.U.P.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

COMMITTENTE : COMUNE DI CAMPI BISENZIO

PARTE D'OPERA :

- STRUTTURE
 ARCHITETTONICO

FATT. TECNICO ECONOMICA

Prog. DEFINITIVO

Prog. ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA TERGALE TRIBUNA STADIO ZATOPEK

OGGETTO : ALLEGATO FOTOGRAFICO

TIPOLOGIA MATERIALI

CLS. Fondazioni	CLS. elev.	CLS. elev. travi	Acciaio per getti	Acciaio da carpenteria	Saldature	Bullonature	Malte cementizie	Resine	Legname	Murature
-	C 25/30		B 450C	S 355 - J0	min 2^ cl	cl. 8.8		tipo epossidico bicomponente		-

TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CORSO D'OPERA

PROGETTO	data	revisione	data
FATT. TECNICO ECON.			
DEFINITIVO	Giugno 2021		
ESECUTIVO	Giugno 2021		

COLLABORATORI: Geom. Francesco Battista

LICENZE per i programmi calcolo strutturale : MODEST cod. 5034 / XFINEST cod .29W
MASTERSAP cod. 35782-35783-35784.
LICENZE per il programma di disegno: AUTOCAD (640-00877176/341 ; 18101989) (345-75988313)

Questo documento appartiene allo studio tecnico Ing. Lapi ed è protetto a termine di legge .
E' vietata la riproduzione anche parziale senza esplicita autorizzazione scritta, i trasgressori
saranno perseguiti per legge

elab n. 2

TAVOLA N°



SCALA: -



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana
di Firenze

-COMUNE DI CAMPI BISENZIO -
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE-
PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO
Lavori di manutenzione straordinaria
facciata tergale tribuna Stadio Zatepek

Progettazione
Ing Daniele
Lapi

data: 06/2021
n. 1/5
pag:

ALLEGATO FOTOGRAFICO



-Foto 1 Vista lato tergale



Foto 2 Dettaglio parapetto dislocato e danneggiamenti soletta bordo , impianti illuminazione esterni da spostare, pluviali e tiranti tergali

 <p> COMUNE DI CAMPI BISENZIO <small>Città Metropolitana di Firenze</small> </p>	<p align="center"> -COMUNE DI CAMPI BISENZIO - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO Lavori di manutenzione straordinaria facciata tergole tribuna Stadio Zatepek </p>	<p> Progettazione Ing Daniele Lapi </p>	<p> data: 06/2021 n. 2/5 pag: </p>
	<p>ALLEGATO FOTOGRAFICO</p>		



-Foto 3 Dettaglio parapetto dislocato e danneggiamenti soletta bordo , impianti illuminazione esterni da spostare, pluviali e tiranti tergalì



Foto 4 Dettaglio montante parapetto dislocato

 <p> COMUNE DI CAMPI BISENZIO <small>Città Metropolitana di Firenze</small> </p>	<p align="center"> -COMUNE DI CAMPI BISENZIO - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO Lavori di manutenzione straordinaria facciata tergaie tribuna Stadio Zatepek </p>	<p> Progettazione Ing Daniele Lapi </p>	<p> data: 06/2021 n. 3/5 pag: </p>
	<p>ALLEGATO FOTOGRAFICO</p>		



Foto 5 Dettaglio calcestruzzo oggetto di ripristino corticale



Foto 6 Dettaglio Canale di gronda piano terra

 <p>COMUNE DI CAMPI BISENZIO Città Metropolitana di Firenze</p>	<p align="center">-COMUNE DI CAMPI BISENZIO - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO Lavori di manutenzione straordinaria facciata tergale tribuna Stadio Zatepek</p>	<p>Progettazione Ing Daniele Lapi</p>	<p>data: 06/2021 n. 4/5 pag:</p>
	<p>ALLEGATO FOTOGRAFICO</p>		



Foto 7 Dettaglio gronda e pluviale tettoia



Foto 8 Dettaglio ammaloramento rivestimento soletta tribune

 <p> COMUNE DI CAMPI BISENZIO <small>Città Metropolitana di Firenze</small> </p>	<p align="center"> -COMUNE DI CAMPI BISENZIO - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO Lavori di manutenzione straordinaria facciata tergole tribuna Stadio Zatopek </p>	<p> Progettazione Ing Daniele Lapi </p>	<p> data: 06/2021 n. 5/5 pag: </p>
	<p align="center">ALLEGATO FOTOGRAFICO</p>		



Foto 9 Dettaglio specchiature infissi P1 da sostituire (vista esterna)



Foto 10 Dettaglio specchiature infissi P1 da sostituire (vista interna)

SCHEMA PUNTI DI SCATTO

