



ALL. N. 1

## VERBALE SOMMA URGENZA

### Art. 140 del d.lgs. 31/3/2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici

Il giorno 27 del mese di NOVEMBRE dell'anno duemila 23 alle ore 11,30,  
il sottoscritto, in qualità di funzionario dell'ente denominato Leonardo Talanti,  
in qualità di responsabile dell'U.O. 4.2  
si è recato in Via Paolieri all'altezza del civico snc, nel comune di Campi Bisenzio.

Da sopralluogo effettuato dopo le operazioni di rimozione di fanghi e rifiuti a lato delle strade è stato possibile rilevare che l'evento alluvionale della serata del 2/11/2023 ha causato il danneggiamento delle barriere antirumore poste in fregio alla via Paolieri, comportando una potenziale **grave situazione di emergenza e pericolo per un evento eccezionale ed imprevedibile.**

Il sottoscritto ha potuto accertare quanto segue:

#### **Descrizione dell'evento (descrivere le cause dello stato di emergenza e urgenza):**

Il giorno 2 novembre 2023 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali dei principali corsi d'acqua del territorio comunale di Campi Bisenzio. Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario.

#### **2- Descrizione della situazione di pericolo, anche solo potenziale, per le persone o le cose:**

Sul tratto stradale di via Paolieri compreso tra la rotatoria con via Saliscendi e il ponte sul torrente Marina, a seguito dell'esondazione di quest'ultimo, risultano danneggiati numerosi pannelli facenti parte della barriera antirumore posta in fregio alla suddetta arteria viaria. Tale situazione determina potenziale pericolo per la pubblica incolumità degli utenti che si trovano a circolare sulla pista ciclabile posta in fregio a via Paolieri.

#### **3- Descrizione dei lavori/servizi/forniture necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità:**

- Verifica barriera antirumore e messa in sicurezza pannelli danneggiati;
- Serraggio bulloneria a corredo degli elementi strutturali della barriera antirumore.



Il sottoscritto precisa che, preso atto della situazione di estrema pericolosità/necessità, per le *vie brevi* ha prontamente contattato la ditta Feri Natale s.r.l. richiedendo alla stessa l'esecuzione dei lavori come sopra sommariamente descritti.

**A norma dell'art. 140 comma 3 del d.lgs. 36/2023**, il corrispettivo delle prestazioni richieste dovrebbe essere definito consensualmente con l'affidatario.

In difetto di tale preventivo accordo, “la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20%, comunque ammessi nella contabilità”.

Se poi l'esecutore non dovesse iscrivere riserve negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati dal medesimo.

Il responsabile della U.O. 4.2

Leonardo Talanti